


医学会発 第48号
2019年9月5日

日本医学会分科会 理事長 会長 殿

日本医学会長
門 田 守 人



膜型血漿分離器における接続用ポートの誤接続防止のための形状変更とその対応について（周知依頼）

平素より、本会の事業推進にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、令和元年9月2日付にて、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長、医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長、医薬・生活衛生局医薬安全対策課長より、膜型血漿分離器における接続用ポートの誤接続防止のための形状変更とその対応について、別添の通り、周知依頼がありましたので、貴会の会員各位に周知の程よろしくお願ひします。

関連 URL は下記の通りです（PMDA ホームページ）。

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0005.html>

なお、詳細は、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課（担当：田中茉莉子氏：電話：03-3595-2435）にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

日本医学会 電話：03-3946-2121（内4260）
（担当 高橋）